

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 93

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-103

**Administratīvā adrese:** Aizsaules iela,  
Ventspils,  
Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Aptuveni 150 m  
no Aizsaules ielas un Vasarnīcu ielas krustojuma A  
virzienā un 50 m no vecās kapličas Z virzienā

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-  
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts  
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrasšanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana  
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku  
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku  
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☒ (K) Aprakums, kupica  
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda  
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 93:**

9283	57(m)
82	65(m)
7099	97(m)


**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas  
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no  
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts ar  
5cm precizitāti): -25(cm)  
☐ Traucē tuvumā esošs ☐ Punkts nošķiebts  
obj., nevar nocentrēt  
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka  
☐ Punkts atrodas pārāk ☐ Markas urbums  
dziļi (-50cm) aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 16.11.2021

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_