

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 131

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-103

Administratīvā adrese: \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Kaiju iela, aptuveni 260m D virzienā no Talsu un Kaiju ielas krustojuma

Īpašnieks: \_\_\_\_\_

Kontaktinformācija: \_\_\_\_\_

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 131:**

512 258(m)

**Citas piezīmes:** Pazudis aizsargvāka konstrukcijas vāciņš, lietus laikā pārplūst ar ūdeni

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☒ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 15.12.2014

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_