


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 6 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042 Administratīvā adrese: Tērauda iela, _____, Ventspils Punkta atrašanās vietas apraksts: Tērauda iela Nr.2.	Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrasšanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi:
Īpašnieks: Privātpersona Kontaktinformācija:	
Piezīmes	
Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 6: 9349 57(m) 9012 75(m) Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +45(cm) <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Zīmes fotogrāfija 
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>11.07.2019</u> Apsekotāja paraksts: _____	