

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 160

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)
Zīmes tips: sr-042

Administratīvā adrese: Embūtes iela 10,
_____,
Ventpils

Punkta atrašanās vietas apraksts: ēkas sienā Z pusē.

Īpašnieks: Juridiska persona.
Kontaktinformācija:

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 160:


9412 40(m)
9220 103(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +82(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 26.06.2018
Apsekotāja paraksts: _____