

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 134

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)
Zīmes tips: sr-010

Administratīvā adrese: Kuldīgas iela,

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas iela
Nr.1 ēkas(Ventspils Valsts 1.ģimnāzija) pamatos.

Īpašnieks:Pašvaldība

Kontaktinformācija:Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-
pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no
apauguma ☐ Labot aizsargvāku
☐ Uztādīt
norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku
☐ Markas urbuma
atjaunošana
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 134:


9367 34(m)
9544 79(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez
īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts
ar 5cm precizitāti):
+19(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs ☐ Punkts nošķiebts
obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk ☐ Markas urbums
dziļi (-50cm) aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.01.2021

Apsekotāja paraksts: _____