

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 3088

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: q1-087

Administratīvā adrese: Staldzenes iela,
Ventspils,
Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: aptuveni 84m DR virzienā no Staldzenes ielas un Jaunupes ielas krustojuma

Īpašnieks: Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav
 - ☐ Aprakuma atjaunošana
 - ☐ Attīrīšana no apauguma
 - ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu
 - ☐ Labot aizsargvāku
 - ☐ Markas urbuma atjaunošana
 - ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3088:

718

92.0(m)


Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.08.2023

Apsekotāja paraksts: