

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 883

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-095

**Administratīvā adrese:** Mazā Kurzemes iela,  
Ventspils,  
Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Aptuveni 250m  
DA virzienā no Kurzemes ielas un Mazās Kurzemes ielas  
krustojuma.

**Īpašnieks:** Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-  
pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no  
apauguma

☐ Uztādīt  
norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

## Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☒ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 883:**

9205 211(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no  
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts  
ar 5cm precizitāti): -  
35(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk  
dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 02.10.2020

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_