

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 8241

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Kuldīgas iela,

Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Kuldīgas un Pasiiekstes ielu krustojumā.

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv, tālr. 63601171

## Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Labot aizsargvāku

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu

☐ Nozāgēt koku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 8241:**

9337

77,0(m)

9336

87,0(m)

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): GUGK(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiepts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekošājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 29.08.2023

Apsekošāja paraksts: \_\_\_\_\_