

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 9104

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Kuldīgas iela, \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Kuldīgas un Piltenes ielu krustojumā.

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventsipils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 9104:**

9105

95(m)

9017

174(m)

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 19.05.2020

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_