

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9050

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: _____,

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Talsu iela, aptuveni 40m uz ZA no Talsu ielas un iebraucamā ceļa, uz īpašumu Talsu Nr. 84 krustojuma

Īpašnieks: _____

Kontaktinformācija: _____

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9050:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 5.12.2014

Apsekotāja paraksts: _____