

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 9217

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Abavas iela,  
Ventspils,  
Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Abavas un  
Usmas ielu krustojumā.

**Īpašnieks:** Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-  
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

## Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no  
apauguma

☐ Uztādīt  
norādītājstabiņu

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

## Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 9217:**

9214 97(m)

6252 107(m)

6251 116(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts,  
nevar nocentrēt

Markas augstums no  
zemes virsmas (norādīts  
ar 5cm precizitāti): -  
10(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk  
dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.05.2020

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_