

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9213

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Mālu iela,
Ventspils,
Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Mālu un
Iecavas ielu krustojumā.

Īpašnieks: Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no
apauguma

☐ Uztādīt
norādītājstabiņus

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9213:

9218 119(m)

6253 166(m)

6254 184(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts,
nevar nocentrēt

Markas augstums no
zemes virsmas (norādīts
ar 5cm precizitāti): -
10(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs
obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk
dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.05.2020

Apsekotāja paraksts: _____