

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 22

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-042

**Administratīvā adrese:** Katoļu iela, \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Katoļu iela Nr.22.

**Īpašnieks:** Fiziska persona  
Kontaktinformācija:

## Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts  
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana  
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku  
☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku  
☐ Markas urbuma atjaunošana  
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

## Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica  
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda  
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 22:**

9377 19(m)  
9025 95(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):  
nevar nocentrēt +43(cm)  
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts  
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka  
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis  
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 14.01.2021

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_