

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 51

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-042

**Administratīvā adrese:** Ventspils novads,

Ventspils novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Tārgales pagasts "Vizbuli "

**Īpašnieks:**Privātpersona

Kontaktinformācija:

## Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no  
apauguma

☐ Uztādīt  
norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

## Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 51:**

9427 22(m)

9242 32(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no  
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts  
ar 5cm precizitāti): 50(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk  
dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

## Abriss



## Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 07.03.2019

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_