

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 44

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-042

**Administratīvā adrese:** Tārgales iela 15,  
\_\_\_\_\_,  
Ventpils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** ēkas sienā R pusē.

**Īpašnieks:** Kopīpašums.  
Kontaktinformācija:

### Punkta stāvoklis

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts  |
| <input type="checkbox"/> bojāts             | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav            | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma    | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku    |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku         |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana |   |

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

### Punkta noformējums

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks     | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Pīramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

### Tiešā redzamība no 44:

9212	19(m)
9401	22(m)

### Citas piezīmes:

### Traucējumi punkta izmantošanā:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas |  |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt                                   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +1(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt                               | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts                              |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst  | <input type="checkbox"/> Bojāta marka                                  |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)                                      | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                      |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.06.2018  
Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_