

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 93

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-010

**Administratīvā adrese:** Pils iela,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Pils iela Nr.91.

**Īpašnieks:** Jaukta statusa kopīpašums

Kontaktinformācija:

## Punkta stāvoklis

☒ normāls

☐ neatrasts

☐ bojāts

☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no  
apauguma

☐ Uztādīt  
norādītājstabiņu

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

## Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks

☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš

☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)

☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 93:**

9390

53(m)

5253

103(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez  
īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts,  
nevar nocentrēt

Markas augstums no  
zemes virsmas (norādīts  
ar 5cm precizitāti):  
+46(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk  
dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 14.01.2021

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_