

# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

## Punkta nosaukums: 9

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)  
Zīmes tips: sr-042

**Administratīvā adrese:** Ganību iela 102, \_\_\_\_\_,

Ventspils

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** dzīvojamās mājas A pusē.

**Īpašnieks:** Fiziska persona.  
Kontaktinformācija:

## Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts  
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana  
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku  
☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku  
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

## Punkta noformējums

- ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica  
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda  
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 9:**

9301 23(m)  
9300 68(m)

**Citas piezīmes:**

## Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):  
nevar nocentrēt +65(cm)  
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts  
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka  
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 11.09.2018

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_