

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 47

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-095

Administratīvā adrese: Vasarnīcu iela,
Ventspils,
Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Aptuveni 190 m
no Aizsaules ielas un Vasarnīcu ielas krustojuma ZA
virzienā

Īpašnieks: Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-
pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- ☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrasšanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku
☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☒ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 47:

9277 96(m)
37 225(m)


Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez
īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, Markas augstums no
nevar nocentrēt zemes virsmas (norādīts ar
5cm precizitāti): -40(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs ☐ Punkts nošķiepts
obj., nevar nocentrēt
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk ☐ Markas urbums
dziļi (-50cm) aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.11.2021

Apsekotāja paraksts: _____