

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā geodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 325

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-103

**Administratīvā adrese:** Saules iela,  
Ventspils,  
Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** aptuveni  
400 m DR virzienā no Saules un Krustkalna ielu  
krustojuma

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils,  
LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv,  
tālr. 63601167

#### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma  
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma  
atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 325:**

2082 109,2(m)

**Citas piezīmes:**

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams  
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks  
nobīdīts, nevar  
nocentrēt

Markas augstums no zemes  
virsmas (norādīts ar 5cm  
precizitāti): -15(cm)

☐ Traucē tuvumā  
esošs obj., nevar  
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas  
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 26.04.2024

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_