



# Apsekošanas kartīte

|   |  |
|---|--|
| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts   |  |
| <b>Punkta nosaukums: 343/1</b><br>Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)<br>Zīmes tips: sz-003<br><b>Administratīvā adrese:</b> Avotu iela, _____,<br>Ventspils<br><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Avotu iela Nr. 15.  | <b>Punkta stāvoklis</b><br><input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts<br><input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts<br>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:<br><b>Veicamie darbi</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana<br><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku<br><input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku<br><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana<br>Citi veicamie darbi:                                       |
| <b>Īpašnieks:</b> Fiziska persona<br>Kontaktinformācija:  |  |
| Piezīmes  |  |
| <b>Punkta noformējums</b><br><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica<br><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda<br><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs<br><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība<br><b>Tiešā redzamība no 343/1:</b><br>5253 31(m)<br>9390 75(m)<br><b>Citas piezīmes:</b> | <b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b><br><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas<br><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt<br>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +68(cm)<br><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt<br><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts<br><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Bojāta marka<br><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis<br>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav |
| <b>Abriss</b><br>  | <b>Zīmes fotogrāfija</b><br>   |
| Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>14.01.2021</u><br>Apsekotāja paraksts: _____  |  |