# Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 5004**
Punkta veids: grunts zīme (gr)
Zīmes tips: g1-095

**Administratīvā adrese:** _____,
_____,
Ventspils
**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Riņķa iela, Riņķa ielas un Ganību ielas krustojumā

**Īpašnieks:**_____
_____
_____
Kontaktinformācija:_____
_____
_____

**Punkta stāvoklis**

| | |
|---|---|
| ☑ normāls | ☐ neatrasts |
| ☐ bojāts | ☐ iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

**Veicamie darbi**

| | |
|---|---|
| ☑ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☐ Attīrīšana no apauguma | |
| ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☐ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāģēt koku |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

**Punkta noformējums**

| | |
|---|---|
| ☐ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība
**Tiešā redzamība no 5004:**

| | |
|---|---|
| 9014 | 148(m) |
| 6029 | 221(m) |
| 9015 | 265(m) |

**Citas piezīmes:** Redzamību mēdz traucēt braucošas automašīnas

**Traucējumi punkta izmantošanā:**
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

| | |
|---|---|
| ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): |
| ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | ☐ Punkts nošķiebts |
| ☐ Punkts applūst | ☐ Bojāta marka |
| ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | ☐ Markas urbums aizrūsējis |

Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

**Abriss**




**Apkārtnes fotogrāfija**

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 30.12.2014
Apsekotāja paraksts:_____