

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 5173

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-095

Administratīvā adrese: Karlīnes iela,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Karlīnes un Kapteiņu ielu krustojumā uz brauktuves.

Īpašnieks: Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts |
| <input type="checkbox"/> bojāts | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 5173:

98	5(m)
9282	62(m)
9592	162(m)
9257	164(m)


Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:


- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 13.11.2021

Apsekotāja paraksts: _____