

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 9034**

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: g1p-04

**Administratīvā adrese:** Ostas iela,

## Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Aptuveni 90m uz ZR no Ostas un Pils ielu krustojuma, Ventas krasta betona nostiprinājumā.

**Īpašnieks:** Pašvaldība

Kontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils,  
LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv,  
tālr. 63601167

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts    ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma  
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītārstabinu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks      ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājistabinš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis)    ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 9034:**

9393 55.6(m)

9390 98.6(m)

4462 372.1(m)

9591 382.8(m)

**Citas piezīmes:**

**Traucējumi punkta izmantošanā:**

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt      Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)


☐ Traucē tuvumā  
esošs obj., nevar  
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 29.04.2024

Apsekotāja paraksts: