

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 6029

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Ganību iela, _____,

Ventspils

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ganību un Pionieru ielu krustojumā.

Īpašnieks: Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts |
| <input type="checkbox"/> bojāts | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku |
| <input type="checkbox"/> Uztādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | |
- Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 6029:


9301	74(m)
9303	163(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm) |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Bojāta marka |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | |
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 11.09.2018

Apsekotāja paraksts: _____