

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9560

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-071

Administratīvā adrese: Vasarnīcu iela,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Vasarnīcu un Grīšu ielu krustojumā.**Īpašnieks:** PašvaldībaKontaktinformācija: Jūras iela 36, Ventspils,
LV-3601, e-pasts: kaspars.sinicins@ventspils.lv,
tālr. 63601167**Punkta stāvoklis**☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☒ Nav☐ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma
atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:


Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 9560:**

9279 149,4(m)

2083 187,1(m)

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrētMarkas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): -10(cm)☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 26.04.2024

Apsekotāja paraksts: _____