Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9445
Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)
Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Kurzemes iela, _____,
Ventspils
Punkta atrašanās vietas apraksts: Aptuveni 700m uz DA no Kurzemes un Mazās kurzemes ielu krustojuma.

Īpašnieks: Pašvaldība.
Kontaktinformācija:Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, e-pasts: zintis.kocins@ventspils.lv, tālr. 63601167

Punkta stāvoklis

☑ normāls	☐ neatrasts
☐ bojāts	☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☑ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma	
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu	☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāģēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks	☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš	☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis)	☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 9445:

5365	179(m)
9444	186(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 05.08.2020
Apsekotāja paraksts:_____